



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำลอด อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

ที่ นน ๗๘๓๐๑./ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ตำบลถ้ำลอด ประจำปี ๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำลอด

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำลอด ได้ดำเนินการสำรวจสภาพน้ำเสียในพื้นที่ตำบลถ้ำลอด ประจำปี ๒๕๖๗ ทั้ง ๘ หมู่บ้าน เพื่อให้ทราบสภาพปัญหาการเกิดน้ำเสียในชุมชน ซึ่งจะส่งผลต่อการใช้น้ำของประชาชนในพื้นที่ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำลอด ได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลตามแบบรายงานผลการตรวจสอบสภาพน้ำเสียในพื้นที่เรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่า ทั้ง ๘ หมู่บ้าน ไม่พบสภาพน้ำเสียในพื้นที่ รายละเอียดตามเอกสารที่ได้แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นายนิกร อุปนันท์)

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด.....

(นางสุภาพร แก้วกระจ่าง)

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.ถ้ำลอด

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำลอด.....

(นายรัชพล ไมตรีสมสกุล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำลอด

ข้อพิจารณา / ข้อสั่งการ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำลอด

(นายภาณุพันธ์ ศรีนวน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำลอด



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำลอด
เรื่อง ผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ตำบลถ้ำลอด

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำลอด ได้ดำเนินการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในชุมชน ซึ่งน้ำเสียที่ผ่านการนำไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรมต่างๆ เช่น ครั้วเรือน โรงงานอุตสาหกรรม เกษตรกรรม น้ำเสียจึงมีส่วนประกอบต่างๆ ที่มาจากกิจกรรมที่เป็นแหล่งกำเนิดของมันปะปนอยู่ในของเหลว ซึ่งพนักงานท้องถิ่นมีหน้าที่รวบรวมแบบบันทึกหรือรายงานผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษตามมาตรา ๘๐ พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพ.ศ.๒๕๓๕ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำลอด จึงขอรายงานผลการสำรวจข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียในชุมชนจากการสำรวจปรากฏว่า ที่ ๘ หมู่บ้าน ไม่พบสภาพน้ำเสียในพื้นที่ตำบลถ้ำลอด

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายภาณุพันธ์ ศรีนวน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำลอด

ฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่
องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำลอด อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
ข้อมูลสำรวจ ณ เดือน กันยายน ๒๕๖๗

สาเหตุของน้ำเสีย	พื้นที่ประสบปัญหา							
	หมู่ที่ ๑	หมู่ที่ ๒	หมู่ที่ ๓	หมู่ที่ ๔	หมู่ที่ ๕	หมู่ที่ ๖	หมู่ที่ ๗	หมู่ที่ ๘
น้ำเสียจากบ้าน ร้านค้าและอาคารที่ทำการ	-	-	-	-	-	-	-	-
น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม	-	-	-	-	-	-	-	-
ปุ๋ยที่ใช้ในการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-
ผิวดินที่พังทลาย	-	-	-	-	-	-	-	-
การเลี้ยงปศุสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-
ยาฆ่าแมลง และยากำจัดวัชพืช	-	-	-	-	-	-	-	-
ไฟฟ้า	-	-	-	-	-	-	-	-
การใช้ที่ดินที่ขาดการควบคุม	-	-	-	-	-	-	-	-

- ☐ พบน้ำเสีย
- ☒ ไม่พบน้ำเสีย

องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำลอด ได้ดำเนินการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ ประจำปี ๒๕๖๗ พบว่า น้ำที่ผ่านการใช้ประโยชน์ในกิจกรรมต่างๆ เช่น
ครัวเรือน เกษตรกรรม ยังไม่พบปัญหาน้ำเสียเกิดขึ้นในพื้นที่ตำบลถ้ำลอด อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

ลงชื่อ.....

(นายนิกร อุปนันท์)

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ